



DK Tegning er set UDEFRA, og alle mål SKAL kontrolleres af kunden EN Drawing is seen from the OUTSIDE, and all measurements MUST be checked by the customer
SE Ritning ses UTFRÅN, och alla mått MÅSTE kontrolleras av kunden NO Tegning ses UTFENFRA, og alle mål SKAL kontrolleres av kunde

Drawing : 22109 Glasliste 13 x 13 mm Title:

Printet : 03-06-2022 Paper : A4 Scale: 2:1 Sheet: 1/1

Draw : Jens Hansen in Fusion 360

INTERGLAS®

